

## 正誤表

下記において誤りがありましたのでお詫びとともに訂正します。

### 自動車整備士学科試験

#### 四肢択一式 出題の傾向と解説<2級ガソリン>

P76 例題 13 の選択肢	誤	(2)ビスカス・カップリングの <u>インナ・プレートとアウト・プレート間</u> には、スペーサ・リングを設けてすき間を一定に保つようになっている。
	正	(2)ビスカス・カップリングの <u>アウト・プレート間</u> には、スペーサ・リングを設けてすき間を一定に保つようになっている。
	これは 2004 年 7 月に出題された検定試験問題です。 原文のままの選択肢では、本来の正解(1)の他に(2)も正解となります。	

2005. 1. 20 発行初版向 (H17. 3. 24 現在) 株整研出版社