

正誤表

下記において誤りがありましたのでお詫びとともに訂正します。

自動車整備士学科試験

四肢択一式 2級ジーゼル（分野別）問題集

P33 【No. 7】の選択肢	誤	(1)テンション・レバーは、ストッパよりも右方向へ傾くことはできない。
	正	(1)テンション・レバーは、ストッパよりも左方向へ傾くことはできない。
P109 【No. 4】の選択肢	誤	(1)冷間圧延板は、鋼材を熱した状態で圧延したものを更に常温で圧延したものである。
	正	(1)冷間圧延板は、鋼材を熱した状態で圧延したものを更に常温で圧延するため、表面が熱間圧延鋼板に比べて粗い。

2005. 11. 28 発行第2版向（H18. 3. 22 現在）(株)整研出版社