

正誤表

下記において誤りがありましたのでお詫びとともに訂正します。

自動車整備士学科試験

四肢択一式 2級ジーゼル(分野別)問題集

P63 【 3】の問題文 (解答に訂正は ありません)	誤	(2) ガイド・ピンに設けられたボール・スプリングが衰損すると、 変速時にギヤが入りにくくなる。
	正	(2) ガイド・ピンに設けられたボール・スプリングが衰損すると、走行時にギヤが抜けやすくなる。
P64 【 4】の問題文 (解答に訂正は ありません)	誤	(4) カップリング・レンジ では、速度比に比例して伝達効率が上昇する。
	正	(4) コンバータ・レンジ では、速度比に比例して伝達効率が上昇する。

平成24年5月7日発行 第5版向 (H26.02.18現在) (株)整研出版社